วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ รุ่น AL-C2900N เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows

**ก่อนติดตั้งไดร์เวอร์ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ไว้

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี **Epson** เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี **Epson** เลือก **Open** และดับเบิ้ลคลิกเลือก **InstallNavi**





3.คลิกที่ **Easy Install**



4.คลิกที่ **Agree** จากนั้นคลิก **Next**



5.คลิกที่ **Installing Driver and Software**

6.คลิกที่ **Personal Installation (USB)** จากนั้นกด **Next**



7.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



8.คลิกที่ **Typical Installation (recommended)** จากนั้นกด **Install**



9.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



10.คลิกที่ **Finish**