


ต้องการวิธีการเชื่อมต่อสาย USB กับโปรเจคเตอร์ สำหรับ Mac OS ค่ะ


เมื่อมีการใช้งานโปรเจคเตอร์ด้วยสาย USB จะปรากฏหน้าจอของ USB Display ขึ้นมา เพื่อใช้ติดตั้งในครั้งแรก

ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้


1. เมื่อเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ จะปรากฏหน้าจอ **USB Display Installer**
2. ดับเบิลคลิก **USB Display Installer**



3. เลือก "ต่อไป "




4. เลือก "ฉันยอมรับในข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์" และเลือก "ต่อไป"



5. ใส่ Username , Password



6. เลือก Continue



7. เครื่องจะทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น

